

**Техніко-економічне обґрунтування
на закупівлю за кодом ДК 021:2015 - 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування охолоджувальних установок (послуги з технічного
обслуговування і ремонту кондиціонерів)**

З метою поліпшення умов праці працівників Держгідрографії, у приміщеннях за адресою м. Київ, просп. Леоніда Каденюка, 23, існує необхідність закупівлі послуг з технічного обслуговування та ремонту кондиціонерів за кодом ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок.

Основні послуги – послуги з технічного обслуговування кондиціонерів – спліт-систем настінного типу у кількості 53 шт., дозаправки фреоном більш ніж 100 г, демонтаж/монтаж кондиціонера – 1 шт.

Попереднє технічне обслуговування кондиціонерів за Специфікацією виконувалося у 2018-2019рр.

Специфікація

Отримувач послуг: ДУ «Держгідрографія».

Місце надання послуг: 02094, м. Київ, просп. Леоніда Каденюка, 23

№ з/п	Найменування	Рік введення в експлуатацію	Од. вим.	Кількість
1	McQuay MWM007GR/MLC009CR	2009	послуга	5
2	McQuay MWM010GR/MLC010CR	2009	послуга	1
3	McQuay MWM010GR/MLC010CR	2010	послуга	1
4	McQuay MWM015GR/MLC015CR	2009	послуга	1
5	McQuay MWM015GR/MLC015CR	2010	послуга	1
6	McQuay MWM020GR/MLC020CR	2009	послуга	3
7	McQuay MWM020GR/MLC020CR	2010	послуга	1
8	McQuay MWM025GR/MLC025BR	2006	послуга	1
9	Hitachi RAS-08LH1/RAC-08LH1	2012	послуга	1
10	Hitachi RAS-08LH1/RAC-08LH1	2013	послуга	1
11	Hitachi RAS-08CH8/RAC-08CH8	2010	послуга	2
12	Mitsubishi SRK35ZJ-S/SRC35ZJ-S	2013	послуга	1
13	Mitsubishi SRK40HG-S/SRC40HG-S	2013	послуга	1
14	Mitsubishi SRK50ZJP-S/SRC50ZJP-S	2013	послуга	1
15	Mitsubishi SRK50ZJP-S/SRC50ZJP-S	2013	послуга	1
16	Panasonic CS-LT9NKD/CU-LT9NKD	2017	послуга	1
17	Panasonic CS-W9MKD/CU-W9MKD	2013	послуга	3
18	Panasonic CS-W12MKD/CU-W12MKD	2013	послуга	1
19	Panasonic CS-W18MKD/CU-W18MKD	2013	послуга	1
20	Panasonic CS-W9NKD/CU-W9NKD	2016	послуга	1
21	Panasonic CS-W12NKD/CU-W12NKD	2016	послуга	2
22	Dekker DSH 195R	2006	послуга	1
23	Cooper&Hunter S12FTXLA WI-FI	2020	послуга	1
24	Демонтаж/монтаж кондиціонера McQuay MWM010GR/MLC010CR	2010	послуга	1
25	Додаткова заправка кондиціонера фреоном, 100 г	-	послуга	50

Отримувач послуг: ФДУ «Укрморкартографія»

Місце надання послуг: 02094, м. Київ, просп. Леоніда Каденюка, 23

№ з/п	Найменування	Рік введення в експлуатацію	Од. вим.	Кількість
1	Mitsubishi SRK208HENF-L/SRC208HENF-L	2002	послуга	1
2	Mc Quay MWM010GR-ACIAC-R/MLCO07BRAFDA	2002	послуга	1
3	Mc Quay MWM015GR-ACIAC-R/MLCO15CR-ACPOA	2009	послуга	2
4	Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR/SRC25ZSPR	2018	послуга	1
5	Samsung SH09ZS8/SER/P2FW500101R	2003	послуга	1
6	Panasonic CS-W12 NKD/CU-W12NKD	2016	послуга	1
7	MC Quay MWMO20FR-AFAB	2002	послуга	1
8	Hitachi ras18lhr2/RAC-18LH1	2013	послуга	3
9	Mitsubishi SRK50 HE-SI/ SRC50 HRC50HE-SI	2013	послуга	1
10	Hitachi ras14lhr2/RAC-14LH1	2013	послуга	1
11	Panasonic CS-W18 NKD/CU W18NKD	2013	послуга	2
12	Panasonic CS-W9 NKD/CU -W9 NKD	2016	послуга	1
13	Mitsubishi SRK208HENF-L/SRC208HENF-L	2002	послуга	1
14	Mc Quay MWM010GR-ACIAC-R/MLCO07BRAFDA	2002	послуга	1
15	Mc Quay MWM010GR-ACIAC-R/MLCO07BRAFDA	2009	послуга	2
16	Додаткова заправка кондиціонера фреоном, 100 г	-	послуга	55

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275

Вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування кондиціонерів апарату у правління

№ з/п	Найменування послуги	Кількість послуг	Очікувана вартість за одиницю з ПДВ, грн	Очікувана вартість разом з ПДВ, грн
1	Технічне обслуговування кондиціонера * (спліт-система настінного типу)	33	900,00	29 700,00
2	Демонтаж/монтаж кондиціонера (спліт-система настінного типу)	1	6 000,00	6 000,00
3	Додаткова заправка кондиціонера фреоном 100 г	50	350,00	17 500,00
4	Додаткові послуги **	за необхідністю	-	8 910,00
Всього, грн				62 110,00

* Попереднє технічне обслуговування виконувалося у 2019 році.

** Додаткові послуги можуть виникати при обслуговуванні, ремонті і заміні комплектуючих кондиціонерів. Вартість додаткових послуг не входить до послуг за п. 1, п. 2, п. 3 та складає 30 % від вартості технічного обслуговування за п. 1.

Вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування кондиціонерів для ФДУ
«Укрморкартографія» (за даними філії)

№ з/п	Найменування послуги	Кількість послуг	Очікувана вартість за одиницю з ПДВ, грн	Очікувана вартість разом з ПДВ, грн
1	Технічне обслуговування кондиціонера * (спліт-система настінного типу)	20	900,00	18 000,00
2	Додаткова заправка кондиціонера фреоном 100 г	55	350,00	19 250,00
3	Додаткові послуги **	за необхідністю	-	5 400,00
Всього, грн				42 650,00

* Попереднє технічне обслуговування виконувалося у 2018 році.

** Додаткові послуги можуть виникати при обслуговуванні, ремонті і заміні комплектуючих кондиціонерів. Вартість додаткових послуг не входить до послуг за п. 1, п. 2, п. 3 та складає 30 % від вартості технічного обслуговування за п. 1.